

Tabela przykładowych rozmiarów i oznaczeń.

Lp.	Oznaczenie świdra wiertniczego	Oznaczenie linii produktowej	Rozmiar [mm]	Rozmiar [cal]
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
1.	74,6 M3-ЦА-UT376	T25	74.6	2 15/16
2.	76,0 K-ЦА-UT15	T77	76	3
3.	88,9 M3-ЦА-UT474	T25	88.9	3 1/2
4.	93,0 K-ЦА-UT11	T77	93	3 2/3
5.	98,4 M3-ЦН-UT97	T25	98,4	3 7/8
6.	114,3 M3-ЦН-UT17-2	T25	114,3	4 1/2
7.	120,6 M3-ЦН-UT98-1	T25	120,6	4 3/4
8.	127,0 M3 -ЦН-UT522	T25	127	5
9.	130,2 T3-ЦН-UT195	T45 (MR60)	130.2	5 1/8
10.	133,4 M3-ЦН-UT110	T25 (MR50)	133,4	5 1/4
11.	136,5 M3-ЦН-UT81	T25 (MR50)	136,5	5 3/8
12.	139,7 M3-ЦН-UT138	T25 (MR50)	139,7	5 1/2
13.	139,7 M3 -ГАУ-UT519	FS25	139,7	5 1/2
14.	142,9 M3-ЦН-UT68	T25 (MR50)	142,9	5 5/8
15.	149,2 M3 -ГН-UT221	R25	149,2	5 7/8
16.	152,4 C3-ГНУ-UT479	RS35	152,4	6
17.	190,5 C3-ГВ-UT65	R35	190,5	7 1/2
18.	190,5 C3-ГНУ-UT261	RS35	190,5	7 1/2
19.	200,0 T3-ГНУ-UT18-1	RS45	200	7 7/8
20.	215,9 M3-ГВ-UT88	R20	215,9	8 1/2
21.	222,3 M3-ЦГНУ-UT483	RS20	222,3	8 3/4
22.	241,3 M3-ЦГНУ-UT446	RS05	241,3	9 1/2
23.	244,5 MC3-ЦГНУ-UT475	RS30	244,5	9 5/8
24.	250,8 C3-ГНУ-UT75	RS35	250,8	9 7/8
25.	269,9 MC3-ЦГВУ-UT455	RS30	269,9	10 5/8
26.	295,3 MC3-ЦГНУ-UT397	RS30	295,3	11 5/8
27.	311.1 MC3-ЦГВУ	RS30	311.1	12 1/4
28.	320,0 MC3-ЦГВ-UT363	R30	320	12 5/8
29.	339,7 MC3-ЦГВУ-UT85	RS30	339,7	13 3/8
30.	349,2 C3-ГВ-UT48	R35	349,2	13 3/4
31.	374,6 C-ЦГВУ-UT535	RS4	374,6	14 3/4
32.	381,0 MC3-ЦГВУ-UT500	RS30	381	15
33.	393,7 C3-ЦГВУ-UT40	RS35	393,7	15 1/2
34.	444,5 MC3-ЦГАУ-UT532	FS30	444,5	17 1/2
35.	490,0 MC3-ЦГВУ-UT485	G30	490	19 19/64